


**リペアサービス対象モデル一覧**

(2024年2月1日現在)

対象モデル品番	使用ソールユニット	素材	ミッドソールタイプ <sup>¶</sup>
M1300J	M1300J	PU	ENCAP
M1300CL	M577CGY	PU	ENCAP
M1300JP	M1300JP	PU	ENCAP
M1300JP2	M1300JP	PU	ENCAP
M1400	M1400WT	PU	ENCAP
	M1400GY	PU	ENCAP
M1500 / 1500UK	M1500	PU	ENCAP
M1700 / M1700UK	M1700LS	PU	ENCAP
CM1700	M1700LS	PU	ENCAP
M996 / U996	M996	PU	ENCAP
M576	M577CGY	PU	ENCAP
	M576WT	EVA	ENCAP
	M576GY	EVA	C-CAP
	M576JG	PU	C-CAP
M576J / TKシリーズ	M576JG	PU	ENCAP
M577 / M577UK	M577CGY	PU	ENCAP
LM576UK / M576UK	M576UK	EVA	C-CAP

※対象モデル品番「M1300J」(1995年/2000年/2005年復刻版)は2019年6月末にお取扱いを終了しました。

※使用ソールユニット「M576WT」、「M576GY」、「M576JG」、「M576J/TKシリーズ」は生産終了のため、2020年4月末受注分をもってお取扱いを終了しました。

## 交換用ソールユニット写真一覧

オールソール交換に使用するソールユニットです。写真以外のカラーのご用意はございません。

弊社が用意する交換用ソールユニットは下記の通りです。交換修理をご依頼いただくシユーズと同仕様のソールユニットを使用いたします。お客様がお持ちのシユーズのミッドソール、またはアウトソールの色が異なっても、リペアサービス対象モデル(品番)であればソールユニットの交換はできますが、外観の印象が大きく変わることがあります。  
※対象外品番への取り付けや、他の品番用ソールユニットの取り付けは承れません。

M1300JP



該当モデル品番:M1300JP/M1300JP2/M1300JP3

M577CGY



該当モデル品番:M1300CL/M576(ENCAP)/M577/M577UK/M1300UK

M1500



該当モデル品番:M1500/M1500UK/CM1500/U1500  
※MD1500は対象外

M996



該当モデル品番:M996/U996  
※MRL996、CM996は対象外

M1400GY



該当モデル品番:M1400/CM1400

M1400WT



該当モデル品番:M1400/CM1400

M1700LS



該当モデル品番:M1700/M1700UK/CM1700

M576UK



該当モデル品番:LM576UK/M576UK  
※NGA/SGA色は対象外